

Informativo 08

São Paulo, 12 de janeiro de 2026

Fixação das tiras sobre a cintura

Prezadas equipes,

Este informativo tem por finalidade orientá-los sobre a mudança que será realizada na próxima Emenda do RATBSB, mas que já será aceita na 31ª Competição Baja SAE BRASIL - Etapa Nacional.

Foi constatado que para atender na totalidade a regra de fixação do cinto, alguns pontos estariam criando certas condições que não seriam possíveis de serem alcançadas pelas equipes.

Este informativo abrange o seguinte item:

B8.4 Tiras do cinto sobre a cintura

Onde lê-se:

B8.4.4 Em vista lateral, as tiras sobre a cintura devem estar entre um ângulo de 45° e 65° com a horizontal (Figura B-44)




Figura B-44 – Posicionamento das tiras sobre a cintura

O mesmo deverá ser lido como:

B8.4 Tiras do cinto sobre a cintura

B8.4.4 Em vista lateral, as tiras sobre a cintura devem estar entre um ângulo de 45° e 80° com a horizontal (Figura B-44)




Figura B-44 – Posicionamento das tiras sobre a cintura

Atenciosamente,

Comitê Técnico Baja SAE BRASIL